

Instrucciones de remanufactura

Samsung CLP 500 Toner Cartridge



Para ayuda técnica llame a Memphis, TN a (888) 757-0762 o Nashua, NH a (888) 833-5727.



Información de referencia:

Toner Negro: CLP -500D7K/XXA

Cyan Toner: CLP-500D5C/XXA


Magenta Toner: CLP500D5M/XXA

Toner Amarillo: CLP500D5Y/XXA

OEM Yields:

Toner Negro: 7,000 @ 5%

Toner de color: 5,000 @ 5%



1. Para remover la tapa de encima va a necesitar remover 3 tornillos arriba como indicado.
2. Antes que pueda remover la tapa hay un tornillo más localizado en el lado grande del **gear** en el cartucho.



1. Remueva el tornillo como indicado por la flecha tenga cuidado no dañar los contactos localizado en el cubrimiento del lado.
2. Después de remover el tonillo puede proceder a remover la tapa de arriba.


Instrucciones de remanufactura

Samsung CLP 500 Toner Cartridge


Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. Hay dos clips de fijación en la parte interna en cada lado del cartucho.
2. Inserte un destornillador pequeño plano como esta indicado, y saque el lado de la tapa de a lado encima de la lengüeta de fijación..
3. Preforme esta operación en la otra lengüeta de fijación.



1. Preforme la misma operación, como el paso previo, en la lengüeta de fijación en la parte interna del otro lado del cartucho.
2. Después de abrir las lengüetas puede remover la tapa suavemente extendiendo el otro lado de la tapa y levantando hacia arriba encima del cartucho.




1. Después de remover la tapa de arriba, va a poder remover el rodillo revelador para limpieza.
2. Hay un poco numero de componentes pequeños localizado en la parte de atrás del rodillo revelador en el **drive shaft**.
3. La foto a la izquierda demuestra la posición apropiada de estos componentes.


Instrucciones de remanufactura

Samsung CLP 500 Toner Cartridge


Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. Para remover el rodillo revelador y las guarniciones asociadas en el extremo del **shaft** del metal, usted necesitará quitar la lengüeta de fijación en el extremo del rodillo del revelador.
2. Para remover la lengüeta de fijación, simplemente sáquelo con un destornillador pequeño plano.




1. En esta foto están los componentes asociados del rodillo revelador.
2. De la izquierda a la derecha hay lengüeta de fijación, **drive gear**, **bearing** y el **C-clamp**. Ellos están en la orden que van a ser regresado a la manga durante el proceso de reensamble.
3. Los otros dos **gears** que están en la foto para el rodillo **toner adder** también para el **toner auger**.




1. Antes que pueda remover el rodillo por completamente, va necesitar remover la lengüeta de fijación de color de cobre del rodillo revelador. Esto asegura el rodillo revelador al cubrimiento del cartucho.
2. Para remover la lengüeta de fijación, simplemente sáquelo con un destornillador plano.

Instrucciones de remanufactura
Samsung CLP 500 Toner Cartridge

Ayuda Técnica
 Memphis, TN (888) 757-0762
 Nashua, NH (888) 833-5727



1. Antes que el rodillo revelador pueda ser completamente removido va a necesitar remover **drive gear** grande en el lado del **gear train**.
2. Para remover el **gear**, remueva la lengüeta plástica negra en la parte exterior del rodillo revelador.
3. Para remover la lengüeta, sáquelo con un destornillador plano.
4. También va haber un pequeño **bushing** y uno grande, que también va a necesitar salir del rodillo revelador **shaft**.



1. Para remover el **drive gear** grande del rodillo revelador, sáquelo con un destornillador.
2. No remueva el pedazo de color cobre del rodillo revelador.



1. Para remover el rodillo revelador del cartucho **toner**, agarre lo del **shaft** en el lado **non-gear** del cartucho del **toner**.
2. Levemente hale hacia fuera alejado del lado del gear train del cartucho del **toner**, con cuidado no rasguñar lo.
3. Es recomendado envolver el rodillo con un trapo sin pelusa para evitar cualquier daño.
4. Limpie al fondo el rodillo **toner adder**, como también el **chamber** revelador con aire comprimido.
5. No remueva el **Doctor Bar**. Limpie con un trapo sin pelusa.

Instrucciones de remanufactura
Samsung CLP 500 Toner Cartridge

Ayuda Técnica
 Memphis, TN (888) 757-0762
 Nashua, NH (888) 833-5727



1. Para remover el enchufe del **toner** , va necesitar sacarlo con un destornillador pequeño plano.
2. Una vez que allá removido la enchufe del **toner**, use una aspiradora o aire comprimido para limpiar el **toner** viejo.
3. Tenga cuidado removiendo la enchufe del **toner** puede ser difícil de remover y fácil de dañar.



1. Después de remover todo el **toner** viejo del **toner hopper**, reensamble el cartucho in orden al revez. Tenga cuidado no dañar ninguno de los contactos o en la manga del rodillo revelador.

Oasis y Usted..... Juntos al Éxito!



New Hampshire
(603) 880-3991
(888) 627-6555
Fax: (603) 598-4277

Tennessee
(901) 433-0334
Fax: (901) 366-9756

Texas
(972) 671-1307
(888) 591-3555
Fax: (972) 671-1359

Canada
(905) 568-3422
(800) 430-7886
Fax: (905) 568-3491

Illinois
(630) 982-1543
(888) 658-4555
Fax: (630) 928-1542

California
(714) 283-6270
(888) 656-9555
Fax: (714) 283-6276

North Carolina
(919) 776-0847
(866) 399-8558
Fax: (919) 776-0898

Europe
Netherlands
011-31-24-388-2233
Fax: 011-31-24-355-7373

© 2003 Oasis Imaging Products, Inc. Any attempt to reproduce any part of these instructions without the written consent of Oasis Imaging Products, Inc. may result in legal action. All registered trademarks are the property of their respective owners.