

Instrucciones de remanufactura

Dell 1600 / Samsung ML-2250



Para ayuda técnica por favor llame a Memphis, TN at (888) 757-0762 or Nashua, NH at (888) 833-5727.




OEM Información de referencia

OEM producto #

Samsung ML 2250: ML2250D5/XAA

Dell 1600: 3105417

OEM Yield: Rated 5,000 paginas @ 5% cubrimiento de pagina



1. Para abrir el cartucho para remanufacturar, remueva los cinco tornillos que están indicados en el diagrama y remueva la tapa del cubrimiento.



1. Después de remover los dos tornillos, va a necesitar soltar los dos clips internos enfrente del cartucho.
2. Inserte un destornillador pequeño plano enfrente del cartucho debajo del clip y levemente saque hacia arriba hasta que el cartucho se suelte.

Instrucciones de remanufactura

Dell 1600 / Samsung ML-2250


Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. Atrás del cartucho hay también hay dos clips que necesitan ser soltados antes que el cartucho se desmontaje..



1. Depuse de soltar los cuarto clips, remueva la tapa del cartucho y colóquelo a un lado.
2. Antes de proceder limpie toda la sección de abajo del cartucho con un aspiradora y aire comprimido para remover el **toner** que sobre en el **hopper** y en el **waste hopper** que queda.




1. Remueva los cuarto tornillos en la tapa del extremo del lado pequeño **gear** del cartucho.
2. Esto va a permitir a remover el PCR también como el rodillo revelador.
3. Todavía no remueva la tapa del lado.

Instrucciones de remanufactura

Dell 1600 / Samsung ML-2250

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. En el otro lado del cartucho hay también cuatro tornillos.
2. Remueva estos cuatro tornillos y después quite la tapa del extremo en el otro lado.



1. Mantenga el cartucho plano mientras usted remueve las tapas del extremo. El PCR no está atada al cartucho interior, y puede caerse si el cartucho no está nivelado.



1. Para remover el PCR acójalo del metal **shaft** hale para afuera.
2. Hay un impulsor pequeño del gear en el final del **shaft**. Se puede caer tenga cuidado no soltarlo.
3. Envuelva el PCR en un trapo sin pelusa para prevenir danos y colóquelo a un lado.


Instrucciones de remanufactura

Dell 1600 / Samsung ML-2250


Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. Para remover el OPC del cartucho, empuje desde abajo. Después acójlalo del helicoidal cilindro **gear** grande y hale hacia arriba hasta que salga del cartucho.
2. No es recomendado remover el doctor barra. Simplemente límpielo con aire comprimido seco y filtrado.



1. Para limpiar apropiadamente la área de entrega del **toner**, es remendado remover el rodillo revelador.
2. Para remover el rodillo revelador, tiene que soltar la lengüeta de fijación.
3. Inserte un destornillador pequeño dentro de la lengüeta y sáquelo levemente. La lengüeta sostiene el rodillo de entrega de espuma y el rodillo revelador en su sitio. he
4. No es remendado remover el rodillo de entrega de esponja.



1. Antes que pueda remover el rodillo revelador, va a necesitar remover el impulsor **gear** localizado en el lado contrario de la lengüeta de fijación.
2. Simplemente saque levemente el gear con un destornillador plano.

Instrucciones de remanufactura

Dell 1600 / Samsung ML-2250

Ayuda Técnica
Memphis, TN (888) 757-0762
Nashua, NH (888) 833-5727



1. Para remover el rodillo revelador, agarre el **shaft** de metal y hágalo por el espacio que estaba ocupado por el rodillo revelador.
2. Tenga cuidado no rasguñar el rodillo revelador durante el proceso de remover.
3. Otra vez, no es remendado remover el rodillo del **toner adder**.



1. Después del cartucho a sido completamente limpiado y todos los componentes repuestos, reponga el chip enfrente del cartucho.
2. El chip esta fijado entre dos pedazos de plásticos y seria más fácil sacarlo.



1. Después de la limpieza y reponiendo todos los componentes usados; reensamble en orden al revez.

Oasis y Usted..... Juntos al Éxito



New Hampshire
(603) 880-3991
(888) 627-6555
Fax: (603) 598-4277

Tennessee
(901) 433-0334
Fax: (901) 366-9756

Texas
(972) 671-1307
(888) 591-3555
Fax: (972) 671-1359

Canada
(905) 568-3422
(800) 430-7886
Fax: (905) 568-3491

© 2004 Oasis Imaging Products, Inc. Any attempt to reproduce any part of these instructions without the written consent of Oasis Imaging Products, Inc. may result in legal action. All registered trademarks are the property of their respective owners.